

KUNDENBELEG

PGZ
GTÜ-Vertragspartner
Nikolaus-Otto-Str. 3
33335 Gütersloh
Terminal-ID : 54099412
TA-Nr 021685 BNr 5992

Kartenzahlung
Visa kontaktlos
VISA

EUR 186,00

PAN #####9614
Karte 0
EMV-AID A0000000031010
VU-Nr 4556547266
Genehmigungs-Nr 310524
Zulässige Gesamtmasse
Hersteller (HSN)
Typ (TSN-VVS)

nach § 29 StVZO

Nr. DKLG03844

WV1ZZZ2KZFX045722	(2) Amtl. Kennzeichen	D GT AS 4545
000947/0002-00	(3) Prüfdatum	10.03.2026 (12:50)
Nikolaus-Otto-Str. 3	(4) Stand Wegstreckenzähler	114.390 km
33335 Gütersloh	(5) Fahrzeugklasse	N1/BB
Zulässige Gesamtmasse 2.247 kg	Erstzulassung	20.10.2014
VOLKSWAGEN-VW (0603)	Letzte HU	12.2023
2KN (AVK-00838)	FSD.HU21 Version	4.28.10

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug nach § 29 StVZO untersucht.

(6) Ihr Fahrzeug weist folgende Mängel auf:

5.2.3h GM Reifen alle Fülldruck augenscheinlich zu niedrig / drucklos

Bremswirkprüfung	(Messwerte in daN)	F(B) links	rechts	Abw. [%]	Druck [bar]	Σ F(B) Ist/Min	Anteil Ist /Min [%]
Betriebsbremse	Achse 1	247	266	7,1	41,7	513/259	78,1 /52,0
	Achse 2	108	108	0,0	63,0	216/130	21,8 /17,0
Feststellbremse	Achse 2	132	108	18,1			
Abbremsung					Z(FBA) 10,7%		FBA Blockiert

(7) Ergebnis **Geringe Mängel** Prüfplakette **Zugeteilt** (8) Fälligkeit der nächsten HU **03.2028**

Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems (siehe Anhang)
Bestanden



Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut begrüßen zu dürfen. Den digitalen Untersuchungsbericht finden Sie über den QR-Code oder unter www.kba-online.de/dub/#/zugriffsdaten/TI8J6F9B84E9/DKLG03844/2016.

(9) Im Auftrag der GTÜ mbH
00947011 Dipl.-Ing. (FH) Sergej Leier

Unterschrift/Stempel

PGZ Partnerschaftsgesellschaft | Ingenieure | Aubke, Klassen, Schröder, Yigit
Nikolaus-Otto-Str. 3 • 33335 Gütersloh • Tel.: 052417049130

(10) Sonstige Angaben

Die nachfolgend aufgeführten Hinweise stellen zum Zeitpunkt der Untersuchung laut StVZO keine Mängel dar. Die angesprochenen Bauteile/Funktionen erfordern aber im Sinne der Verkehrssicherheit in nächster Zukunft besondere Aufmerksamkeit:

HW Reifen 2. Achse links und rechts partiell mit Alterungsrissen - Erneuerung wird empfohlen

Bitte beachten Sie, dass nach § 23 StVO und § 31 StVZO Halter und Fahrer für die unverzügliche Beseitigung aller Mängel verantwortlich sind. Lassen Sie bitte die festgestellten Mängel von einer Fachwerkstatt beheben.

