

BMW X6

Voertuiginformatie

Merk:	BMW	Kenteken:	R766KF
Versnellingsbak:	Automaat	Kleur carrosserie:	
Model:	X6	Chassisnummer:	WBAGT810709M28255
Type brandstof:	Hybride Diesel	Vermogen:	210 kW
Versie:	X6 30dA xDrive 210kW	1ste tenaamstelling	29-09-2022
Kilometerstand:	134037 km	Aantal deuren:	

Samenvatting schade

Achterzijde	2
Dak & andere	1
Rechts	1
Voorzijde	1

Commerciële foto's





Opties volgens de inspecteur

Climate control	Ja	Navigatiesysteem	Ja	Parkeersensoren A	Ja
Radio multimedia	Ja	Stoelbekleding leder	Ja		

Schade

Bumper A

Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Achterzijde



Bumper A sierlijst

Kras(sen)
Vervangen en spuiten
Achterzijde



Carrosserie

Lakdiktemeting
Aanvaardbaar
Dak & andere



Motorkap

Steenslag
Herstellen en spuiten (compleet)
Voorzijde



Scherm V R

Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts



Banden		
	Voor Links	
	Winter	
	Aluminium	
	315/30/22/107/Y	
	Continental	
	4,0 mm	
	Voor Rechts	
	Winter	
	Aluminium	
	315/30/22/107/Y	
	Continental	
	4,2 mm	
	Achter Links	
	Winter	
	Aluminium	
	315/30/22/107/Y	
	Continental	
	4,5 mm	
	Achter Rechts	
	Winter	
	Aluminium	
	315/30/22/107/Y	
	Continental	
	3,0 mm	

Inspectie			
Aantal laadkabels (snelladen)	0	Aantal zitplaatsen	5
Brandstofniveau	0	Digitaal onderhoud	Ja
Kentekenbewijs	Ja	Kentekenbewijs	Origineel
Onderhoud nodig	Nee	Totaal aantal sleutels	2
Type lak	Metallic	Type velgen	Aluminium

Informatie over de inhoud en de reikwijdte van het inspectierapport:

- De beoordeling is gebaseerd op de door de klant gespecificeerde verkoopnormen.
- Aanvaardbare gebruiksschade volgens de verkoopnormen wordt niet altijd gedocumenteerd in dit statusrapport.
- De gespecificeerde reparatiemethoden en/of resulterende reparatietijden zijn vastgesteld, rekening houdend met moderne industriële reparatiemethoden.
- De aankopende dealer moet de individuele reparatiekosten beoordelen.
- De inspectie werd uitgevoerd in een niet gedemonteerde toestand. Macadam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.