



Skoda Fabia Soleil

EZ 06/2019 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 108.716km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 87***
Fahrzeug aufgenommen am: 23.04.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Fabia Soleil [DE - Kb5 1.0 TSI EU6d-T, Soleil OPF (EURO 6d-TEMP), (Facelift) 2018 - 2019]		
Kategorie Kombi	FIN TMBJR6NJ6KZ155892	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 108.716km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2024 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2019	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 105g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(4 mm)

(4 mm)

(4 mm)

(4 mm)

Kerben,

Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(2 mm)

(2 mm)

(2 mm)

(2 mm)

Reifenschäden: Felgen weisen Kratzer auf

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	110	Heckklappe	100
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse verschlissen (Eisen): hinten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten
- Ablagefach für Regenschirm
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Ambition
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Brillenfach
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem Swing (MP3-fähig SD-Karten-Schnittstelle)
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Bremsenergierückgewinnung
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Silber
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz

• Karosserie: 5-türig	• Klimaanlage
• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen hinten
• Kopfstützen vorn	• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
• Leseleuchte	• Line-In-Audioanschluss (USB) in Mittelkonsole
• Line-In-Audioanschluss in Mittelkonsole	• Modellpflege
• Motor 1,0 Ltr. - 81 kW TSI	• Multifunktionsanzeige
• Original Fahrzeug Farbe: SEDA QUARTZ/QUARTZ GREY	• Raucher-Paket
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	• Seitenairbag vorn
• Servolenkung	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Ambition Grau
• Sitzheizung vorn	• SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
• Sonnenblende links mit Spiegel	• Sonnenblende rechts mit Spiegel
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Tagfahrlicht LED	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Verglasung getönt	• Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
• Wegfahrsperre	• Zentralverriegelung



Sonderausstattung

• Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)	• Dachreling
• Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Frontradar-Assistent (bis 160 km/h)	• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
• Fensterheber elektrisch hinten	• Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth
• Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion	• Metallic-Lackierung
• Mittelarmlehne vorn	• Nebelscheinwerfer
• Reserverad als Notrad	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)	• Sport-Fahrwerk

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos












25.06.2019	8004	ASU00254 2	2	1	81/5000	196
M1	AC		4262-4364		1732-1732	
TMBJR6NJ6KZ155892	0		1452-1503		1152-1152	
SKODA			50			
5J			129	1607	1607	
ACDKRCX01			820	820		
NFM6FM6DQ0027CPN1C7B			820	820		
			75	3750	69	
FABIA			1100	570	5	
SKODA (CZ)			215/40R17 87V			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			215/40R17 87V			
Kombilimousine						
715/2007*2017/1347AG			Grau	7		
EURO6:WLTP:AG:PI/CI; M, N1 I			e8*2007/46*0319*03			
Benzin			04.10.2018	K	FH132753	
0001	36AG	999				
7.2/8.2:+7 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MASS D.ZUGKOMBIN						
ATION:2707KG*WW.AHK LT.EGTG*						



[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Stoßstange vorne (Lackschaden)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrertür (Delle)




Türe hinten links (Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)